

Risico 3



Caravanstalling Elst
Wolfhoeksestraat 7
6662 PH Elst
Reeth.store

De elektrakabel loopt door een tuinslang, dat lijkt een extra goede bescherming.

Indien er over de elektrakabel gereden wordt, geeft de tuinslang geen extra bescherming. De isolatie om de aders in de elektrakabel worden alsnog te zwaar belast, met een vlamboog als gevolg.

