

Risico 2



Caravanstalling Elst
Wolfhoeksestraat 7
6662 PH Elst
Reeth.store

De witte bekabeling (pvc omhulsel) loopt onbeschermd door het plaatwerk.

De witte bekabeling zit klem en maakt een te scherpe bocht, hier ontstaat kabelbreuk.

Een camper beweegt en trilt, kabels dienen met een doorvoerrubber door het plaatwerk te lopen.

